

Three Dee NT Gaseinstellung

Knüppelstellung in %	Schwebeeinstellung	3D ca. 1500 U/min	3D ca. 1700 U/min
0	6	9,5	14,5
25	-	7,2	8,5
50	7	7	8
75	-	7,2	8,5
100	8,5	9,5	14,5

Gemessen wird wie auf dem Foto ersichtlich!

